

# TÁJÉKOZTATÓ

a védőkesztyű rendeltetésszerű használatához



Az eszköz megnevezése: Ötujjas védőkesztyű

Név, cikkszám: **Osprey, 126110\_\_** Madal bal rendelési szám: **9973B**

Alapanyag: Pamutkesztyű, tenyér- és ujjrészen csúszásgátló fekete PVC pöttyökkel, gumírozott mandzsettával.

CE jelzés: A terméket egy arra feljogosított notifikációs számmal rendelkező szervezet vette kémiai és fizikai vizsgálat alá az EU szabványok alapján.

A kesztyűn található CE jelzés igazolja, hogy a termék megfelel az egyéni védőeszközökre vonatkozó 89/686/CEE sz. európai irányelv alapvető követelményeinek.

Védelmi képesség: A védőkesztyű anyagok által okozott kismértékű mechanikai hatás ellen biztosít védelmet.

Védelmi szintek: x x 1 x EN 388, 420



A kesztyűbe varrt címkén a termék védelmi képességét piktogramok jelölik, az alatta lévő számok pedig a különböző ártalmak elleni védelmi szintet jelentik.

Táblázat értelmezése: A védelmi szint négy száma a négy egymást követő sort jelöli, a megadott szám ( szint szám ) szerinti oszlopban található a védelemnek megfelelő egység.

Jelölések jelentése: EN 420 általános követelmények szerint:

- kézre való illeszkedés
- vízgőz-áteresztőképesség
- egészségre káros anyagot nem tartalmaz
- megfelelő méretezés

EN 388 mechanikai követelmények szerint:

	Vizsgálat	1. szint	2. szint	3. szint	4. szint	5. szint
 x x 1 x	Kopásállóság ( ciklusszám )	100	500	2000	8000	
	Vágással szembeni ellenállás ( indexsz. )	1,2	2,5	5	10	20
 Csúszás elleni védelem	Továbbszakító erő ( Newton )	10	25	50	75	
	Szűrással szembeni ellenállás ( N )	20	60	100	150	

Származási hely: Kína

EU-n belüli forgalmazó: Cerva Export-Import a.s., „”, Csehország  
Na Radosti 419, Praha 5 – Zlčín 155 21

Tisztítás, tárolás: A kesztyű nem mosható, vegyileg nem tisztítható. Száraz, jól szellőző, fényvédett helyiségben tároljuk. A magas páratartalom és hőmérséklet, vagy intenzív fény befolyásolhatja a kesztyű minőségét. Ezek által okozott elértéktelenedésért a szállító nem vállalja a felelősséget.

Használata:

- Vegyük figyelembe, hogy a munkavégzés körülményei eltérhetnek a munkavédelmi megfelelőségi vizsgálat feltételeitől.
- Nem alkalmas hegesztéskor, agresszív vegyi anyagok, éles és 50 C feletti tárgyak használatához.
- A kesztyű nem tartalmaz köztudottan allergiát okozó anyagokat, szereket.
- Csak tiszta, száraz kézre húzzuk fel a kesztyűt.
- Csak száraz, ép kesztyű biztosít megfelelő védelmet.
- A hibás, szakadt kesztyűt feltűnően rongáljuk meg, dobjuk el.